





LA SÉCURITÉ EN VOL COMMENCE AVEC L'INSPECTION AVANT VOL





Omettre d'enlever les obturateurs rigides d'entrée d'air ou les dispositifs de blocage des commandes de vol peut provoquer :

- Un arrêt moteur ou une perte de contrôle après le décollage
- Une montée en flèche nuisible des températures d'huile et de cylindre
- Une baisse de la pression d'huile jusqu'à zéro
- Une réduction de la puissance moteur
- Une surchauffe du moteur entraînant des dommages coûteux
- Une réduction des intervalles entre les révisions du moteur

SUGGESTIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Le recours à des obturateurs aux couleurs voyantes constitue une bonne mesure de sécurité.



Le recours à des drapeaux d'avertissement et à des couleurs voyantes peut être efficace pour attirer l'attention sur les obturateurs rigides d'entrée d'air et les dispositifs de blocage des commandes de vol.