

Formulaire de rapport - Requalification de bouteille à gaz par contrôles visuels externes

Référence: Article 24.7.1(b) de la norme CSA B339-25

NOM DE L'ENTREPRISE: _____

DATE: _____

Mois Année

ADRESSE DE L'USINE: _____

GESTIONNAIRE RESPONSABLE: _____

(Signature)

SYMBOLE ENREGISTRÉ DE L'USINE: _____

IDENTIFICATION DE LA BOUTEILLE						REVÊTEMENT PROTECTEUR		EXAMEN DE LA BOUTEILLE PORTANT SUR								DISPOSITION		
Numéro de série	Nom ou symbole du propriétaire	Spécification et pression de service	Fabricant	Date de fabrication (mm/yy)	Dimensions (diamètre x longueur)	Type	Condition	Corrosion et piqûres	Indentation	Encoches, entailles et rainures	Fuites	Dommages dus au feu	Renflements	Défauts du goulot	Accessoires	Disposition	Date d'inspection (jj/mm/aa)	Initiales de l'inspecteur
110506	123 Inc.	DOT-4BA240	M####	01/90	12.2" x 18"	Peinture	Bonne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	01-06-12	TC
296087	TDG Cyl.	TC-4BWM16	M####	03/02	15.1" x 46.6"	Galvanisation	Passable	RE**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	RE	01-06-12	TC

Code de disposition: OK - Retour au service
 RE - Mise au rebut (refusée)

Remarques:

****Bouteille numéro de série 296087 - mise au rebut en raison corrosion excessive**
